

SOLVENTES

**Acondicionamiento, almacenaje,
manejo, transporte, gestión y circularidad**



PELIGROSO

DERIVADOS DE PETROLEO Y
OTROS DESTILADOS ORGÁNICOS

1

ACOPIAR

En volquetas, pallet,
tanques metálicos o
contenedores apropiados.

2

RETIRO

Coordinar retiro a partir
de los 2 m3.

3

TRANSPORTE

Solicitar remito de la carga

4

PROCESO

Clasificación y reciclaje
Circularidad



ABORGAMA
GESTIÓN AMBIENTAL

